Сахаровский С.К., аспирант, Фролова И.Н., канд. техн. наук, доц.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДБОРА КОРТЕЖЕЙ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ САПР ТП

fririnik@mail.ru

Для уменьшения трудоемкости разработки ТП разработана информационная модель автоматического подбора кортежей средств технологического оснащения - станка, инструментальной оснастки и резцового инструмента — в базе данных САПР ТП по условию «вершина режущей части резца совпадает с высотой оси шпинделя». Элементы кортежа средств технологического оснащения подбираются с учетом формы, типоразмера посадочных мест и кортеж имеет наименьшее число составляющих компонентов. Описан разработанный программный модуль «Автоматический Сборщик Кортежей».

Ключевые слова: автоматический подбор, инструмент, станок, инструментальная оснастка, программный модуль ACK для CAПР TП.

Введение. Сегодня используются такие системы автоматизации проектирования (САПР) технологических процессов как TechnologiCS, Timeline, ТехноПРО, TCS и другие. В данных системах пользователю приходится выбирать вручную средства технологического оснащения (далее СТО), что не является автоматизированным методом. На предприятии может быть задействовано несколько сотен станков и несколько десятков тысяч режущих инструментов и инструментальных оснасток. Поэтому каждый пользователь САПР ТП будет использовать свои кортежи СТО из базы данных САПР ТП. Кортеж СТО - это последовательность СТО (пара, тройка СТО), которая состоит из инструмента, инструментальной оснастки и станка.

Автором разработан и отлажен программный модуль АСК (Автоматический Сборщик Кортежей) по подбору кортежей СТО в базе данных САПР ТП. Кортеж СТО может быть собран между собой с учетом формы, типоразмера посадочных мест и должен иметь наименьшее число составляющих компонентов. Для решения задачи подбора кортежа СТО следует разбить ее на множество задач по подбору пар СТО или составных частей СТО.

Разработанный программный модуль СК кодирует СТО автоматически при заполнении необходимых полей. Подбор пар СТО происходит по последовательному сравниванию соответствующих блоков характеристик элементов кортежа (таблица 1).

Таблица 1

Параметры подбора СТО и их отношения

Параметр подбора РП	отно- шение	Параметр под- бора ДГ	отно- шение	Параметр под- бора ИО (вход. парамет- ры)	Параметр подборка ИО (исх. пара- метры)	отноше- ние	Параметр под- бора станка
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина Срп	II	Длина посадочного места под РП L дг.пл					
Ширина Ѕрп	=	Ширина поса- дочного места Ѕдг.пл					
Форма fп	II	Форма fдг					
Тип Трп	=	Тип Тдг					
Исполнение ірп	II	Исполнение ідг					
Крепление Крп	II	Крепление Кдг					

Продолжение табл. 1

отно- шение 2	Параметр под- бора ДГ	отно-	Параметр под-	Параметр		
2	· · · · ·	шение	бора ИО (вход. парамет-	подборка ИО (исх. пара-	отноше - ние	Параметр под- бора станка
2			ры)	метры)		
	3	4	5	6	7	8
	Ширина Ѕдг	=	Ширина Ѕвх.о	Ширина Ѕвых.о	≤	Ширина поса- дочного места в резцедержателе Scт
	Высота һідг	=	Высота hiвх.о	Высота hівых.о	<u> </u>	Высота посадоч- ного места в резцедержателе hicт
	СОЖ SОдг	=	СОЖ SOвх.o	СОЖ ЅОвых.о	=	СОЖ SOct
	Количество крепежных элементов Кклг	=.	Количество крепежных элементов Кквх.о	Количество крепежных элементов Кквых	=	Количество крепежных элементов Ккст
	Тип державки Ндг	≠	Тип приемника Нвх.о	Тип прием- ника Нвых.о	=	Тип приемника Нст
	Ширина Ѕдг				<u> </u>	Ширина S ст
	Высота һідг				<u> </u>	Высота посадочного места в резцедержателе hicr
	СОЖ ЅОлг				=	СОЖ SOct
	Количество крепежных элементов Ккдг				=	Количество крепежных элементов Ккст
	Тип державки Ндг				=	Тип приемника Нст
	Длина dlдг		Длина подклад- ной пластинки dlплас		≤	Длинне посадочного места в резцедержателе станка
	Ширина Ѕдг	ИЛИ	Ширина под- кладной пла- стинки Ѕплас		=	Ширина посадочного места в резцедержателе Scт
	Высота hідг	+	Высота под- кладной пла- стинки hiплас		≤	Высота поса- дочного места в резцедержа- теле hicт
Высота базиру- ющей поверх- ности под РП от полу- высоты ДГ + Кб +	высота оси ДГ относительно базирующей поверхности ½*hiдг	+	Высота под- кладной пла- стинки hiплас		=	Высота от базирующей поверхности резцедержателя до оси шпинделя КН
	базиру- ющей поверх- ности под РП от полу- высоты ДГ + Кб+	Высота hідг СОЖ SОДГ Количество крепежных элементов ККДГ Тип державки НДГ Ширина SДГ Высота hідг СОЖ SОДГ Количество крепежных элементов кКДГ Тип державки НДГ Пирина SДГ Высота hідг Тип державки НДГ Пидержавки НДГ Тип державки НДГ Тип державки НДГ Пирина SДГ Высота базирунощей поверхности уз *hідг Высоты ДГ н Кб +	Высота hiдг = СОЖ SОДГ	Высота hідг = Высота hівх.о СОЖ SOДГ = СОЖ SOВХ.О Количество крепежных элементов ККДГ = Количество крепежных элементов ККВХ.О Тип державки НДГ ≠ Тип приемника НВХ.О Высота hідГ Количество крепежных элементов ККДГ Количество крепежных элементов ККДГ Количество крепежных элементов ККДГ Длина подкладной пластинки dlплас Длина dlДГ Ширина подкладной пластинки Sплас Высота hідГ + Высота подкладной пластинки hіплас Высота базиру- кощей поверхности под РП от полувысоты ДГ относительно базирузощей поверхности 1/2*hідГ + Высота подкладной пластинки hіплас Высота подготносительно базирузощей поверхности 1/2*hідГ + Высота подкладной пластинки hіплас	Высота hiдг = Высота hiвх.о Высота hiвх.о СОЖ SОДГ = СОЖ SОВХ.О СОЖ SОВХ.О Количество крепежных элементов ККДГ Количество крепежных элементов ККВЫХ Количество крепежных элементов ККВЫХ Тип державки НДГ ≠ Тип приемника Нвх.о Тип приемника Нвх.о Высота hiдг + Тип державки Ндг Тип державки Ндг Длина подкладной пластинки біплас Пішрина подкладной пластинки Sплас стинки Sплас Высота подкладной пластинки hiплас Высота базирующей поверхносты діг относительно базирующей поверхносты діг относувысоты діг отнолу-высоты діг отнолу-высоты діг отнолу-высоты діг нікки hiплас + Высота подкладной пластинки hiплас	Высота

Подбор составных частей режущего инструмента. Для начала режущий инструмент разбивается на составные части. В первую оче-

редь рассматриваются резцы. Резец разбивается на режущую пластину (далее РП) и державку или головку (далее ДГ).

У РП для подбора с ДГ необходимы следующие параметры: Lpn, Spn, fn, Tpn, in, Kpn (см. таблица 1, столбец 1). Остальные характеристи-

ки геометрии РП, а также материал РП, на подбор кортежа не влияют.

Заполняемые поля при внесении РП в базу данных САПР ТП показаны на рисунке 1.




Рис. 1. Заполняемые поля при внесении режущей пластины в базу данных САПР ТП

У ДГ для подбора с РП необходимы следующие параметры: L дг.пл, Sдг.пл, fдг, Тдг, iдг, Кдг, Sдг, hiдг, SОдг, Ккдг, Ндг (см. таблица 1, столбец 3).

У ДГ для подбора с инструментальной оснасткой (далее ИО) необходимы следующие

параметры Ѕдг, һідг, ЅОдг, Ккдг, Ндг (см. таблица 1, столбец 3).

Заполняемые поля при внесении ДГ в базу данных САПР ТП показаны на рисунке 2.




Рис. 2. Заполняемые поля при внесении ДГ в базу данных САПР ТП

У ИО для подбора с ДГ необходимы следующие параметры Sвх.o, hiвх.o, SOвх.o, Kkвх.o, Нвх.o (см. таблица 1, столбец 5).

У ИО для подбора со станком необходимы следующие параметры Sвых.о, hівых.о , SОвых.о , Кквых.о , Нвых.о (см. таблица 1, столбец 6):

Заполняемые поля при внесении ИО в базу данных САПР ТП показаны на рисунке 3.

У станка для подбора с ИО или с ДГ необходимы следующие параметры Sct, hict, SOct, Kkct, Hct (см. таблица 1, столбец 8).

Заполняемые поля при внесении станка в базу данных САПР ТП показаны на рисунке 4.

Условия подбора кортежа СТО в математическом виде. Условия образования соединений между элементами кортежей СТО приведены в таблице 2.

Подбор кортежа СТО по условию «вершина режущей части резца совпадает с высотой оси шпинделя». Случай 1: когда в сечении ДГ или ИО - не четырехугольник (Ккдг, Кквых), условие записывается в виде формулы

$$K\delta + \frac{1}{2} \cdot hiд\Gamma + Bp\pi = KH$$
 (1)

где Кб – полувысота ДГ, Врп – высота РП, КН – высота от базирующей поверхности резцедержателя до оси шпинделя станка.

Случай 2: когда в сечении ДГ или ИО - четырехугольник (Ккдг, Кквых), условие записывается в виде формулы

$$K\delta + \frac{1}{2} \cdot \text{hiдr} + \text{Bpn} + \text{hiплаc} = KH$$
 и $\text{hiдr} + \text{hiплac} \leq \text{hicr}$ (2)

где Кб, Врп, КН – см. формулу (1), hідг – высота ДГ, hіплас – высота регулировочной пластины,

на рис. 5 не показана hicт – высота приемника резцедержателя станка.




Рис. 3. Заполняемые поля при внесении ИО в базу данных САПР ТП




Рис. 4. Заполняемые поля при внесении станка в базу данных САПР ТП

Таблица 2

Условия подбора кортежа СТО

РП+ДГ	ДГ+Станок
Lpп = Lдг.пл.	Sдг ≤ Sст.
$Sp\Pi = Sд\Gamma.\Pi\Pi.$	hідг≤ hіст.
$f_{\Pi} = f_{\Pi\Gamma}$.	Ккдг = Ккст.
T рп = T Д Γ .	Ндг = Нст.
K рп = K Д Γ .	

Условия минимизации состава кортежей в программном модуле АСК.

1. Если при последовательном сравнивании соответствующих блоков элементов кортежей находятся элементы, соответствующие блокам без ИО, (ДГ-Станок), то режущий инструмент можно поставить на станок без использования ИО. В этом случае кортеж СТО имеет вид РП-

ДГ-Станок. Результат работы модуля ACK в этом случае представлен на рисунке 6.

2. Если при последовательном сравнивании соответствующих блоков элементов кортежей не находятся элементы соответствующим блокам без ИО (ДГ-Станок), то режущий инструмент следует поставить на станок с использованием ИО. В этом случае кортеж СТО имеет вид

РП-ДГ-ИО-Станок. Результат работы модуля АСК в этом случае представлен на рисунке 7.

Обратный подбор. Подбор кортежей, где входящие данные – станок. Последовательное

сравнение соответствующих блоков элементов кортежей в порядке: **Станок-ДГ-РП.** Результат работы модуля АСК представлен на рисунке 8.




Рис. 5. Схематичный окончательный вид после подбора кортежей. 1 – заготовка, 2 – $Д\Gamma$, 3 - резцедержатель станка, 4 – $P\Pi$




Рис. 6. Результат работы модуля АСК при выполнении условия подбора кортежей без ИО




Рис. 7. Результат работы модуля АСК при выполнении условия подбора кортежей без ИО




Рис. 8. Результат работы модуля АСК при обратном подборе

Выводы. Сегодня аналогичный модуль подбора СТО встречается в САПР ТП в виде установления соответствий между элементами СТО. При этом ни в одной САПР ТП не существует возможности автоматического поиска соответствий для вновь вводимых в базу данных элементов СТО.

Данный модуль может быть внедрен в САПР ТП и, тем самым, сократит время поиска СТО и облегчит работу технолога.

Универсальность данного модуля позволяет работать со всеми токарными режущими инструментами инструментальными оснастками и станками.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Евстигнеев В.Н., Неделяева Т.А. Кинематика станков в примерах и задачах, Нижний Новгород. 2004.

- 2. Виленкин Н.Я. Комбинаторика, 1969
- 3. Ромакин В.А. Алгоритмы сборки 3D-моделей объектов машиностроения ИПУ РАН, г. Москва (http://lab18.ipu.ru/projects/conf2011/1/3.htm)
- 4. Г.Г. Литова, Д.Ю. Ханукаева Основы векторной алгебры, Москва 2009
- 5. Левитский Н. И. Курс теории механизмов и машии: Учеб. пособие для мех. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1985. 279 с, ил.
- 6. Артоболевский И. И. Механизмы в современной технике. Справочное пособие. В 7 томах. 2-е изд., переработанное. М.: «Наука». Главная редакция физико-математической литературы, 1979.

Sakharovskii S.K., Frolova I.N. SIMULATION OF SELECTION CORTEGES OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN DATABASE OF CAD TP

To reduce the complexity of the development of the information model developed by TP automatic selection of tuples of technological equipment - machine, tooling and incisive tool – the database of CAD TA condition «tip of the cutting part of the tool coincides with the height of the spindle axis." The elements of a tuple of technological equipment are selected with regard to the shape, size seats and a tuple has the least number of components. The developed software module «Automatic garbage motorcade».

Key words: automatic selection of tool, machine tool equipment, software module AGM for CAD TA.

Сахаровский Станислав Константинович, аспирант кафедры технологии и оборудования машиностроения. Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Адрес: Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24.

E-mail:cmac1992@mail.ru

Фролова Ирина Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и оборудования машиностроения.

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Адрес: Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24.

E-mail: fririnik@mail.ru